

Bericht Chihame 1 Primary School – Administration block

Baufortschritt

veröffentlicht um 16.01.2013, 11:37 von Simone [aktualisiert: 16.01.2013, 12:09]

November 2012

Die Erd- + Gründungsarbeiten konnten ohne Probleme abgeschlossen werden.

Die für diese Arbeiten mitunter hinderlichen größeren Regenfälle blieben trotz beginnender Regenzeit aus.

Für die weiteren Arbeiten können Regenfälle maximal die Bauzeit beeinflussen.

Die nachfolgenden Bilder zeigen weitere Baufortschritte.

Sämtliche für den Bau erforderliche Ziegel wurden von den Dorfbewohnern gebrannt.